



Equipo: **PILETAS DE CONTENCION DE TANQUES**

Fluido: **NITRATO DE AMONIO**

Servicio: **CONTENCION DE DERRAMES/PERDIDAS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO**

Segmento: **06.04 MINERIA - EXTRACCION A CIELO ABIERTO**

Cliente: **1375**

- Problema Existente:
- Desgaste prematuro por corrosión de los equipos
  - Grandes costos de parada y mantenimiento
  - Bajo MTBR

Sistema Original: **Piletas de hormigón expuesto sin protección**

## SOLUCION MRO

- Producto:
- NAZECF412 ENECLAD CFS como imprimante y sellador
  - NAZCXD702 CHEMCLAD XC (cos capas), como protección

- Resultados:
- ELIMINACION TOTAL DEL ATAQUE AL HORMIGON
  - REDUCCION DE LOS COSTOS DE PARADA Y MANTENIMIENTO
  - MTBR SUPERIOR A 10 AÑOS

## AHORRO Y PLAZO DE REPAGO

Ahorro: **> USD 45.000 ANUALES**

Plazo de Repago: **< 3 MESES**

Caso Exitoso N° CE MRO PEI 0035